


1 Probleem

Bij het connecteren van een DTN-Z-200-R op een alarmpaneel doet zich een vreemd fenomeen voor:
Wanneer de detector in alarm komt en vervolgens gereset word (spannings reset) blijft de detector in alarm staan.

2 Oorzaak

Sommige sokkels worden verkeerd aangesloten geleverd.
Het zwarte draadje (met de vorkklem) zit verkeerd aangesloten.



3 Oplossing

Sluit de draad correct aan.

