

## Detnov 150 reeks Battery charger fout

### **1** Probleem

Klant krijgt een "battery charger" fout op zijn dtn-cad-150-4 centrale.

Deze fout keert elke 2u terug.

### **2** Oplossing

1. Koppel de batterijen los.
2. Meet met een multimeter op de klemmen van de batterijaansluiting op je moederbord.
3. Indien dit lager is dan 27,5V verdraai dan de witte rotary switch op de voedingsbloek ( te vinden naast het moederbord) tot je 27,5V meet.

