

Detnov 150 reeks

Gevoeligheid van de lus aanpassen

1 Probleem

Detnov detectoren zijn enorm gevoelig, waardoor ze soms valse alarmen veroorzaken.


Indien dit het geval is kan je via een verspot menu de gevoeligheid (Ticks = aantal partikels rook nodig alvorens in alarm te komen) hiervan aanpassen.

2 Oplossing

1. Geef de installer code in (2222).
2. Ga naar **Engineering screen** -> **Maintenance**.



3. Selecteer een loop en duw op **Accept**.



4. Open het verborgen menu door op het **cijfer 8** te duwen.



5. Selecteer de lus.
Geef de **gevoeligheid** in (fabrikant raad **10** aan).



6. Druk op **Accept**.



7. Druk nogmaals op **Accept**.
8. Nu wordt de gevoeligheid toegepast.