

Detnov 150 reeks Relaismodule werkt niet

1 Probleem

De op de lus aangesloten relaismodule werkt niet / wordt niet gevonden ...

2 Oplossing

Relais modules hebben een externe voeding nodig (de lus zelf voorziet niet genoeg stroom)!

